



[B 高校①]

この夏、最も古い北棟の2階地学準備室（写真）天井の蛍光灯が漏電してショートし、白煙が発生し出火直前だった。



[B 高校②]

地学準備室と同じ構造の準備室。天井のホワイトボードの穴から白煙が出てきたという。業者は、「同じ構造になっている他の準備室すべてを点検する必要がある」と言っていたが、まだそこまでは点検できていない。



[B 高校③]

2002 年秋に5階外壁のコンクリート塊（一辺 20 cm～30 cmの大きさ）が落下し、駐輪場から自転車に乗って出入り口に向かって歩いていた女子生徒（3年生）の太ももに当たり、女子生徒が血だらけになる大けがをした。その場所が上の写真の通路。



[B 高校④]

端や角などのコンクリートが落ちてしまっている。



[B 高校⑤]



[B 高校⑥]



[B 高校⑦]



[B 高校⑧]



[B 高校⑨]



[B 高校⑩]



[B 高校⑪]



[B 高校⑫]



[B 高校⑬]



[B 高校⑭]

[B 高校⑪～⑭]
敷地内を巡回しているなかで、新しい破片を発見 (⑬⑭)。どこから落ちたのかを確認 (⑪⑫)



[B 高校⑮]



[B 高校⑩]

鉄筋が露出してしまっている外壁面 (⑩⑪)



[B 高校⑪]



[B 高校⑫] “メロン校舎”



[B 高校⑬]

窓枠のひずみ?で締まらなくな
ってしまった1階応接室の窓の
ロック。



[B 高校⑭]

芝生がめくれ上がったテニスコート。