



[A高校①]

この1年以内にも、この5階の教室の窓枠が落ちた。幸い下に人がいなかったため人身事故にはならなかった。今も教室には『危険 この窓は開けないで!』と張り紙を貼っている。



[A高校②]

5階の教室の窓枠が落ちたのは、この駐輪場と校舎との間の通路。人が通る場所である。



[A高校③]

台風などの時は窓枠の隙間から雨が入ってくる。ひどい教室は3分の2が水浸しになる。なので台風が来る前に、窓枠のところに雑巾を詰め込んで水を防ぐ。学校では「雑巾作戦」と言っている。

[A高校④]



[A高校⑤]



[A高校⑥]



[A高校⑦]



[A高校④⑤⑥⑦]

廊下の老朽化したタイル（④⑤⑥）と老朽化した階段（⑦）。階段の側面は完全にはがれ落ちている。

[A高校⑧]



[A高校⑧]

教室前の廊下のタイル老朽化があまりにもひどい状態だったので見るに見かねて、2011年にPTAの教育振興費で新しくした。すると教育委員会から、「県費でやるべきこと」と批判されたが、説明して理解を得た。

[A高校⑩] はがれ落ちた天井



[A高校⑪⑫]

今もあちこちでコンクリートが崩れ落ちている。

[A高校⑨]

教室の扉も開けられない。



[A高校⑪]



[A高校⑫]

